学校法人熊本学園 学校施設耐震化状況(熊本学園大学)

学校法人熊本学園では、学生等の安全を確保するために、学校施設の耐震化を計画的に実施しています。
2025年4月1日現在の熊本学園大学の耐震化の状況については、以下を御覧ください。

	保有面積 (①) m ²	新耐震基準 で建築 (②) m ²	旧耐震基準で建築 (③)					耐震化率 (②+⑤)/① %	
			耐震診断実施済 (④=⑤+⑥)			耐震診断 未実施 (⑦) m ²			
			耐震診断 実施率 (④/③) %	耐震性あり (⑤) m ²	耐震性なし (⑥) m ²				
熊本学園大学	83,176	54,566	28,610	28,610	100.0%	28,610	0	0	100.0%

- ※1 旧耐震基準で建築とは、1981年6月1日改正の新耐震基準（建築基準法施行令）施行以前に建築された建物をいう。
- ※2 四捨五入により端数整理を行っていることから、合計面積は一致しないことがある。
- ※3 耐震性ありには、調査時点において耐震補強工事中の建物を含む。
- ※4 取壊し予定など、調査時点において使用していない建物及び教職員が日常的に使用していない建物は調査対象から除く。